


施工階段

W-1 團隊名單				主辦機關	
				設計單位	
				生態團隊	
				監造、營造單位	
填表人員 (單位/職稱)	曲■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	填表日期	114年09月18日		
主辦機關： <u>農業部農田水利署南投管理處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業 資歷	負責工作	專長
工務組長	林■■■		27年	計畫負責人	土木、水利工程
設計股長	邱■■■		17年	計畫統籌	土木、水利工程
工程員	黃■■■	中興大學土木工程學系 碩士	9年	工程發包訂約、變更設計會勘、修正變更設計預算書複核、工程估驗款複核、決算書複核、工程測量繪圖、設計監工	土木水利
營造單位： <u>雙安土木包工業</u>					
職稱	姓名	學歷	專業 資歷	負責工作	專長
工地負責人	黃■■■		20年	工地管理	土木工程
監造單位： <u>農業部農田水利署南投管理處福興工作站</u>					
職稱	姓名	學歷	專業 資歷	負責工作	專長
站長	王■■■	學士	28年	維護管理、地方協調	
副工程師	李■■■	中興大學水土保持碩士	18年	維護管理、地方協調	土木、水利工程
生態團隊： <u>台灣水資源與農業研究院</u>					
職稱	姓名	學歷	專業 資歷	負責工作	專長
所長	紀■■■	國立嘉義大學森林暨自然保育碩士	10年	生態檢核調查、研擬保育措施	森林經營、遙感探測技術、樣區調查與規劃
研究專員	林■■■	國立中興大學生命科學系碩士	2年	生態檢核調查、研擬保育措施	兩生類動物學、動物行為學、野外生物調查
研究專員	曲■■■	國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所碩士	2年	生態檢核調查作業、表單填寫	珊瑚礁生態學、魚類學、生態插圖設計

W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區一)			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
填表人員 (單位/職稱)	██████████ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	填表日期	114年01月20日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	██████████ (農田水利署南投管理處/工程員)	監造單位負責人 (單位/職稱)	██████████ (農田水利署南投管理處/工程員)
營造單位負責人 (單位/職稱)	██████████ (雙安土木包工業)	生態人員 (單位/職稱)	██████████ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			
檢查項目	說明		檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書？		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項？		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
生態保育措施平面圖：			

生態保育措施平面圖：



備註：


1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。

W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區二)

主辦機關
設計單位
生態團隊
監造、營造單位

填表人員 (單位/職稱)	[REDACTED] (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	填表日期	114年01月20日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[REDACTED] (農田水利署南投管理處/工程員)	監造單位負責人 (單位/職稱)	[REDACTED] (農田水利署南投管理處/工程員)
營造單位負責人 (單位/職稱)	[REDACTED] (雙安土木包工業)	生態人員 (單位/職稱)	[REDACTED] (台灣水資源與農業研究院/研究專員)
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			
檢查項目	說明	檢查情形	
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
生態保育措施平面圖：			

生態保育措施平面圖：




1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。

W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區三)

主辦機關
設計單位
生態團隊
監造、營造單位




填表人員 (單位/職稱)	[REDACTED] (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	填表日期	114年01月20日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[REDACTED] (農田水利署南投管理處/工程員)	監造單位負責人 (單位/職稱)	[REDACTED] (農田水利署南投管理處/工程員)
營造單位負責人 (單位/職稱)	[REDACTED] (雙安土木包工業)	生態人員 (單位/職稱)	[REDACTED] (台灣水資源與農業研究院/研究專員)
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			
檢查項目	說明	檢查情形	
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
生態保育措施平面圖：			



生態保育措施平面圖：



備註：




1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工期程	113年12月11日~114年5月3日 共143日		
				抽查日期	113年12月19日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)	李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)	黃■■■■ (雙安土木包工業)		
監造單位負責人 (單位/職稱)	李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)	曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)		
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施作，與主辦規劃團隊討論工區環境議題	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施作	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施作	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工工期		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		113年12月19日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作，與主辦 規劃團隊討論工區 環境議題	
3	減輕	施工便道利用既有道路或 河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水 質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關	
						設計單位	
						生態團隊	
						營造單位	
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳牛眠四支線)				施工期程	113年12月5日~114年5月3日 共150日	
					抽查日期	113年12月28日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工工期	113年12月11日~114年5月3日 共143日		
				抽查日期	114年01月22日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)	李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)	黃■■■■ (雙安土木包工業)		
監造單位負責人 (單位/職稱)	李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)	曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)		
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作，與主辦規劃團隊討論工區環境議題	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工工期		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年01月22日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作，與主辦規劃團隊討論工區環境議題	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

5	減輕	調整施工時間或範圍 以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：


1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關	
						設計單位	
						生態團隊	
						監造單位	
						營造單位	
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳牛眠四支線)				施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日
					抽查日期		114年1月26日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)		張■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)		施工工期		113 年 12 月 11 日~114 年 5 月 3 日 共 143 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	放置三角錐以減少 周邊環境擾動。	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程集中於溝渠 內，未擴及周邊農 田	
3	減輕	施工便道利用既有道路或 河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用既有道路(台 21 線)作為便道，為擾 動周邊農地環境。	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水 質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	開挖沉砂池，將流 露暫時引至周邊筊 白筍田中。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廠商確實落實於08:00~17:00間進行施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：



1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						主辦機關	
						設計單位	
						生態團隊	
						監造單位	
						營造單位	
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)				施工工期		113 年 12 月 11 日~114 年 5 月 3 日 共 143 日
					抽查日期		114 年 02 月 24 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	放置三角錐以減少周邊環境擾動。	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程集中於溝渠內，未擴及周邊農田	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用既有道路(台 21 線)作為便道，為擾動周邊農地環境。	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	開挖沉砂池，將流露暫時引至周邊筊白筍田中。	

5	減輕	調整施工時間或範圍 以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廠商確實落實於 08:00~17:00 間進行 施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施 工前教育訓練	

備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳牛眠四支線)			施工期程	113 年 12 月 5 日 ~114 年 5 月 3 日 共 150 日		
				抽查日期	114 年 2 月 26 日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)	李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)	黃■■■ (雙安土木包工業)		
監造單位負責人 (單位/職稱)	李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)	張■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)		
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工有明確邊界	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工範圍以土堆作為邊界	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工範圍以土堆作為開挖邊界	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	南管處已停水後 再行施作	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕 工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於 上午 8 時至下午 5 時進行施工， 尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工 人員實施教育訓 練	

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日		
			抽查日期		114年3月11日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍在原定高度干擾範圍內	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍以土丘劃分	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工便道利用既有道路	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工設置導流	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工時間在早上 9 點至下午五點	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年3月11日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍在原定高度干擾範圍內	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍以土丘劃分	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工便道利用既有道路	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工設置導流	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工時間在早上9點至下午五點	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)			主辦機關				
			設計單位				
			生態團隊				
			監造單位				
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳牛眠四支線)		施工期程			113年12月5日~114年5月3日 共150日	
	抽查日期			114年3月15日			
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於既有道路旁進行施作，未有過大範圍施工情形	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於既有道路旁進行施作，未有過大範圍施工情形	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於既有道路旁進行施作，未有過大範圍施工情形	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間以與南管處協調停水實施工	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間皆於上午 8 時至下午 10 時，施工範圍皆以最小施工範圍施作	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：


1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年4月21日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，使用既有道路做為便道，為擾動周邊農地環境。	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，已恢復通水。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年4月21日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，使用既有道路做為便道，為擾動周邊農地環境。	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，已恢復通水。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
				抽查日期		114年4月13日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完成已恢復通水	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年5月20日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，使用既有道路做為便道，為擾動周邊農地環境。	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，已恢復通水。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區一：守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年5月20日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，尚未繼續擾動環境。	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，使用既有道路做為便道，為擾動周邊農地環境。	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成，已恢復通水。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作完成。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳牛眠四支線)			施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
				抽查日期		114年5月2日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完成已恢 復通水	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		113年12月20日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午8時至下午5時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於進場前針對廠商進行教育訓練	

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		113年12月20日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午8時至下午5時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於進場前針對廠商進行教育訓練	




備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)		施工期程			113年12月5日~114年5月3日 共150日	
			抽查日期			113年12月28日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程			113 年 12 月 11 日~114 年 5 月 3 日 共 143 日
				抽查日期			114 年 01 月 22 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午8時至下午5時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於進場前針對廠商進行教育訓練	

備註：




5. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
6. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
7. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
8. 如抽查有不合事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年01月22日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午8時至下午5時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已於進場前針對廠商進行教育訓練	




備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)					營造單位		
					施工期程		
113年12月5日~114年5月3日 共150日					抽查日期		
114年1月26日					主辦機關負責人		
(單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人			
(單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)		監造單位負責人			
李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)			
(單位/職稱)		(單位/職稱)		(單位/職稱)			
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			114年2月20日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍在原定高度干擾範圍內	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍以土丘劃分	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工便道利用既有道路	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工設置導流	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工時間在早上9點至下午5點	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日		
			抽查日期		114年2月20日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍在原定高度干擾範圍內	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍以土丘劃分	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工便道利用既有道路	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工設置導流	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工時間在早上9點至下午5點	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)		施工期程			113年12月5日~114年5月3日 共150日	
			抽查日期			114年2月26日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完成已恢復通水	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			114年3月18日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境未再有過度擾動。	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，渠內已恢復供水。	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，機具及相關廢棄物及土石皆已清除乾淨。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：




5. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
6. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
7. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
8. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)		施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日	
			抽查日期			114年3月18日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境未再有過度擾動。	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，渠內已恢復供水。	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，機具及相關廢棄物及土石皆已清除乾淨。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)		施工期程			113年12月5日~114年5月3日 共150日	
			抽查日期			114年3月13日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完成已恢復通水	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午8時至下午5時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			114年4月16日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境未再有過度擾動。	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，渠內已恢復供水。	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，機具及相關廢棄物及土石皆已清除乾淨。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：


1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年4月16日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境未再有過度擾動。	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，渠內已恢復供水。	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，機具及相關廢棄物及土石皆已清除乾淨。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)					營造單位		
					施工日期		
工程名稱		守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)		施工日期		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完成已恢復通水	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)		施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日	
			抽查日期			114年4月16日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境未再有過度擾動。	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，渠內已恢復供水。	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，機具及相關廢棄物及土石皆已清除乾淨。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區二：守城份圳內埔三支線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境已恢復樣貌	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，周邊環境未再有過度擾動。	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，渠內已恢復供水。	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程完工，機具及相關廢棄物及土石皆已清除乾淨。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							





備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (守城份圳內埔三支線)		施工期程			113 年 12 月 5 日 ~114 年 5 月 3 日 共 150 日	
			抽查日期			114 年 5 月 2 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已施作完成， 已施工圖說為 完成範圍	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完成已恢復通水	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			113年12月19日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	



備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (史港坑排水幹線)			施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
				抽查日期		114年12月28日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			114年01月22日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
營造單位							
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日		
			抽查日期		114年01月22日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	





備註：



1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)			主辦機關				
			設計單位				
工程名稱			生態團隊				
			監造單位				
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (史港坑排水幹線)			營造單位				
			施工期程				
113年12月5日~114年5月3日 共150日			抽查日期				
114年1月26日			主辦機關負責人 (單位/職稱)				
李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)				
黃■■■■ (雙安土木包工業)			監造單位負責人 (單位/職稱)				
李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)				
張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)							
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							




1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			114年02月10日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：




5. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
6. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
7. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
8. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
營造單位							
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日		
			抽查日期		114年02月10日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：





5. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
6. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
7. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
8. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (史港坑排水幹線)			施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
				抽查日期		114年2月13日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

(欄位請自行新增)





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)			施工期程			113年12月11日~114年5月3日 共143日
				抽查日期			114年03月14日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：


1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日			
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工，本團隊與主辦生態團隊進行保育措施討論。	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已針對廠商進行施工前教育訓練	

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (史港坑排水幹線)			施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
				抽查日期		114年3月13日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程師)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程師)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工，尚未施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

(欄位請自行新增)





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)			施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
				抽查日期		114年04月17日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程有明確界線，無施工範圍過大之情形	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程有明確界線，無施工範圍過大之情形	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用當地土石當既有便道	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場因開挖擾動造成水質混濁，已請廠商改善	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程有明確界線，無施工範圍過大之情形	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程有明確界線，無施工範圍過大之情形	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用當地土石當既有便道	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場因開挖擾動造成水質混濁，已請廠商改善	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午 8 時至下午 5 時進行施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

備註：





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤



W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (史港坑排水幹線)			施工期程		113年12月5日~114年5月3日 共150日	
				抽查日期		114年4月7日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程有明確界線，無施工範圍過大之情形	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程有明確界線，無施工範圍過大之情形	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用當地土石當既有便道	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場因開挖擾動造成水質混濁，已請廠商改善	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工團隊承諾於上午8時至下午5時進行施工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

(欄位請自行新增)





1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)		施工期程		113年12月11日~114年5月3日 共143日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍在原定高度干擾範圍內	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍以土丘劃分	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工便道利用既有道路	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工設置導流	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工時間在早上 9 點至下午 5 點	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：




5. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
6. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
7. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
8. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (工區三：史港坑排水幹線)				施工期程	113年12月11日~114年5月3日 共143日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			營造單位負責人 (單位/職稱)	黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)			生態人員 (單位/職稱)	曲■■■■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍在原定高度干擾範圍內	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作範圍以土丘劃分	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工便道利用既有道路	
4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工設置導流	

5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工時間在早上 9 點至下午 5 點	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)					主辦機關		
					設計單位		
					生態團隊		
					監造單位		
					營造單位		
工程 名稱	守城份圳牛眠四支線等圳改善工程 (史港坑排水幹線)			施工期程		113 年 12 月 5 日 ~114 年 5 月 3 日 共 150 日	
				抽查日期		114 年 5 月 2 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		營造單位負責人 (單位/職稱)		黃■■■■ (雙安土木包工業)	
監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ (農田水利署南投管理處/工程員)		生態人員 (單位/職稱)		張■■■■ (德佑工程顧問有限公司/生態專員)	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行		
1	減輕	限縮施作範圍，減少干擾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完工，周邊 施工範圍已恢 復原況	
2	縮小	工程限縮施作範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完工，周邊 施工範圍已恢 復原況	
3	減輕	施工便道利用既有道路或河 床，減少開挖範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完工，周邊 施工範圍已恢 復原況	

4	補償	施工設置導、繞流，維持水質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完工現場水質已改善	
5	減輕	調整施工時間或範圍以減輕工程影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完工	
6	減輕	施工人員實施教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成相關施工人員實施教育訓練	

(欄位請自行新增)

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-4.1 生態異常狀況處理表(主辦)			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造單位 營造單位
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明		(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	<input type="checkbox"/> 需再行改善：(說明待改善事項) <input type="checkbox"/> 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由**主辦機關**協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
4. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

	主辦機關
--	------

W-4.2 生態異常狀況處理表(監造)

設計單位
生態團隊
監造單位
營造單位

填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明		(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	<input type="checkbox"/> 需再行改善：(說明待改善事項) <input type="checkbox"/> 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
3. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-4.3 生態異常狀況處理表(營造)			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明		(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	<input type="checkbox"/> 需再行改善：(說明待改善事項) <input type="checkbox"/> 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 本表由**營造單位**填寫。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
3. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-5 民眾參與紀錄表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
辦理日期	113 年 12 月 19 日	現勘/會議/活動名稱	現勘
地點	福興工作站	工程階段	<input type="checkbox"/> 核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段
辦理方式	<input type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 訪談 <input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 工作坊 <input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
施	工程員 南投管理處	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
萬	工程員 南投管理處福興工作站	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
張	執行長 楊林環境生態有限公司	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>規設階段生態檢核團隊</u>	
陽	楊林環境生態有限公司	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>規設階段生態檢核團隊</u>	
林	研究專員 台灣水資源與農業研究院	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>施工階段生態檢核團隊</u>	
紀	研究專員 台灣水資源與農業研究院	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>施工階段生態檢核團隊</u>	
意見摘要		處理情形回覆	
埔里工作站施 工程員 意見： 是否每一個子案都需要現勘？		回覆人員 台灣水資源與農業研究院副所長紀： 為確保保育措施階可以順利執行，並更加了解工區現況，每個子案皆現勘一次較佳。	

備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊依機關紀錄摘要整理填寫，由主辦機關回覆。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫與回覆，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。
3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

※辦理情形照片：



說明：114年12月19日，現勘工區一-守城份圳牛眠四支線



說明：114年12月19日，現勘工區一-守城份圳牛眠四支線



說明：114年12月19日，現勘工區三-史港坑排水幹線



說明：114年12月19日，現勘工區三-史港坑排水幹線

※會議簽到表：

『113~114 年度生態檢核作業(開口合約)案』
 113 年度南投第一工區「守城份圳牛眠四支線等圳改善工程」
 施工階段民眾參與 簽到單
 主辦機關：農業部農田水利署南投管理處

時間	2024/12/19 上午10:00		地點	福興工作站	
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註
	1	南投管理處	工程員	施 [REDACTED]	
	2				
	3	福興工作站 埔里工作站	工程員	萬 [REDACTED]	
	4				
	5	揚林環境 生態有限公司	執行長	張 [REDACTED]	
	6			楊 [REDACTED]	
	7				
	8	雙安土木包工業			
	9				
	10	財團法人台灣水資 源與農業研究院		林 [REDACTED]	
	11			紀 [REDACTED]	
12					

備註：相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

W-5 民眾參與紀錄表

W-5 民眾參與紀錄表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
辦理日期	114年4月17日	現勘/會議/活動名稱	守城份圳福興支線二分線等圳改善工程 專案工程民眾參與
地點	農業部農田水利署/ 南投管理處福興工作站	工程階段	<input type="checkbox"/> 核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段
辦理方式	<input type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 工作坊 <input checked="" type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
林	農田水利署南投管理處 /工務組長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
邱	農田水利署南投管理處 /工程股長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
黃	農田水利署南投管理處 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
李	農田水利署南投管理處 福興工作站/三等助理工程師	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
萬	農田水利署南投管理處 福興工作站/工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
蔡	農田水利署南投管理處 福興工作站/工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
林	農田水利署南投管理處 福興工作站/工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
張	在地農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
蕭	在地農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
魏	在地農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
黎	在地農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
蔡	在地農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
徐	財團法人台灣水資源與 農業研究院/研究專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>主辦生態團隊</u>	
林	財團法人台灣水資源與 農業研究院/研究專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>主辦生態團隊</u>	

意見摘要	處理情形回覆
<p>農田水利署南投管理處 邱■■■股長 意見： 簡報裡的關注物種有提到台灣白魚，若是之後農路改善位於白魚的棲地內，請教該如何處理？</p>	<p>回覆人員 台灣水資源與農業研究院 徐■■■研究專員： 謝謝股長回應，目前台灣白魚相關研究權威中，以生物多樣性研究中心的葉明峰博士為主導者。先前他在一新社區於枯水期時期，協助移置白魚至友善耕作的筊白筍田中，若之後案件有觸及到台灣白魚的棲地，建議可邀請葉博士來現勘。</p>
<p>農田水利署南投管理處 林■■■股長 意見： 接著您所提及的白魚移置策略，若是後續魚隻健康狀況不好，台農院這邊會如何解決？是否有相關案例分享？</p>	<p>回覆人員 台灣水資源與農業研究院 林■■■研究專員： 謝謝組長回應，之前南投國姓案件中，也有珍稀植物石龍尾移置的相關實績，為了減少生物移地之後族群狀況滅絕危機，目前作法是移地位置至少有兩處，以防物種整體族群地區性消失。若未來案件有遇到白魚相關議題，可以往這方向試試看。</p>

備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊依機關紀錄摘要整理填寫，由主辦機關回覆。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫與回覆，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。
3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

※辦理情形照片：



說明：南投管理處林[]組長進行開場，說明生態檢核機制對於工程之重要性。



說明：本團隊說明埔里地區可能會遭遇之敏感議題以及關注物種。



說明：本團隊說明原生蛙類(澤蛙)利用生態爬坡之實際成效。



說明：在地農民專心聆聽生態檢核簡報內容。



說明：本團隊回應管理處以及農民動物路殺之議題及解決方案。



說明：會後本團隊與管理處、福興工作站、施作廠商及農民之大合照，活動順利結束。

『113-114 年度農田水利署南投管理處生態檢核作業委託服務(第一工區)』

專案工程民眾參與簽到單

主辦機關：農業部農田水利署南投管理處

時間	114 年 4 月 18 日 上午 10:30		地點	南投管理處福興工作站	
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註
	1	南投管理處		邱 [REDACTED]	
	2			林 [REDACTED]	
	3				
	4				
	5			黃 [REDACTED]	
	6	福興工作站	站長		
	7			李 [REDACTED]	
	8			蔡 [REDACTED]	
	9			林 [REDACTED]	
	10			萬 [REDACTED]	
	11				
	12				

『113-114 年度農田水利署南投管理處生態檢核作業委託服務(第一工區)』

專案工程民眾參與簽到單

主辦機關：農業部農田水利署南投管理處

時間	114 年 4 月 18 日 上午 10:30		地點	南投管理處福興工作站	
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註
	1			張 [Redacted]	
	2			魏 [Redacted]	
	3			黎 [Redacted]	
	4			常 [Redacted]	
	5			蔡 [Redacted]	
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11	台灣水資源與農業 研究院	研究專員	林 [Redacted]	
	12			[Redacted]	